



BOMAG



Techniques de compactage des déchets

Travail en couches minces = compactage maximal

Répartition - Broyage - Compactage

Déchargement

Couche de déchets de surface : 0,3m
Couche de déchets précédente : 0,3m



Travail sur front large (en descente) = compactage de qualité

Broyage grossier

Déchargement

Couche de déchets de surface : 0,3m

max. 2m

~ 10 - 20m
Répartition et compactage



Travail sur front large (en montée) = compactage de qualité

Broyage grossier

Déchargement

max. 2m

~ 10 - 20m
Répartition et compactage



Utilisation de la lame seule en travail frontal = compactage faible

Répartition - Broyage - Compactage

Déchargement

Recouvrement

Déversement

Boues,
déchets volumineux

ancienne couche de déchets : 2m max.

